



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Komunala Brežice, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/19678-26/80804

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O.  
CESTA BRATOV MILAVCEV 42  
8250 Brežice

Naročilo: Pogodba o storitvah monitoringa v sklopu 1., PG-2300-24/19678-26/98347,  
P-017/2026-10-SC, z dne 12.02.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Vinko Primc, zdrav.teh.

Novo mesto, 10.08.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vzorec:               | Pitna voda - Dolenja vas pri Artičah 22                                        |
| Številka vzorca:      | 26/80804                                                                       |
| Namen:                | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                 |
| Naročnik:             | JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O., CESTA BRATOV MILAVCEV 42, 8250 Brežice |
| Vzorec odvzel:        | Vinko Primc, NLZOH OPKV                                                        |
| Čas odvzema:          | 06.08.2026 12:10                                                               |
| Mesto odvzema:        | Vodovod Brežice - omrežje, Dolenja vas pri Artičah 22                          |
| Vzorec sprejel:       | Vinko Primc                                                                    |
| Kraj in čas sprejema: | Novo mesto, 06.08.2026 13:03                                                   |

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

| Parameter                      | Rezultat        | Enota           | Izražen kot/na               | Kriterij                                  | Skladnost |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>        |                 |                 |                              |                                           |           |
| Temperatura vode               | 22.4            | °C              |                              | /                                         | /         |
| Klor-prosti                    | 0.06            | mg/L            | LOQ                          | /                                         | /         |
| pH                             | 7.4             |                 |                              | 6.5-9.5                                   | skladen   |
| Električna prevodnost (20°C)   | 329             | µS/cm           |                              | 2500                                      | skladen   |
| Vonj                           | brez posebnosti |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajne spremembe  | skladen   |
| Okus                           | brez posebnosti |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajne spremembe  | skladen   |
| Motnost                        | <0.10           | NTU             |                              | sprejemljiva in brez neobičajne spremembe | /         |
| <b>Mikrobiološki parametri</b> |                 |                 |                              |                                           |           |
| Escherichia coli               | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                         | skladen   |
| Koliformne bakterije           | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                         | skladen   |
| Število kolonij pri 22 °C      | <10             | CFU/mL          |                              | brez neobičajne spremembe                 | /         |
| Število kolonij pri 36 °C      | <10             | CFU/mL          |                              | 100                                       | skladen   |
| <b>Osnovni parametri</b>       |                 |                 |                              |                                           |           |
| Amonij                         | <0.01           | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 0.50                                      | skladen   |
| Barva (436 nm)                 | <0.2            | m <sup>-1</sup> |                              | sprejemljiva in brez neobičajne spremembe | /         |

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

#### Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si  
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor  
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/3

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5  
verzija predloge poročila: 1.5



**Ocena rezultatov:**

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/19678-26/80804-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-26/19678-26/80804-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-26/19678-26/80804-M



Evidenčna oznaka: 2300-26/19678-26/80804-T

## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Dolenja vas pri Artičah 22  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/80804  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Komunala Brežice, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode P-017/2026-10-SC  
**Skrbnik vzorca:** Vinko Primc, zdrav.teh.  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O., CESTA BRATOV MILAVCEV 42, 8250 Brežice  
**Naročilo:** Pogodba o storitvah monitoringa v sklopu 1., PG-2300-24/19678-26/98347, P-017/2026-10-SC, z dne 12.02.2026  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 257025, 06.08.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Brežice - omrežje, Dolenja vas pri Artičah 22  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**:** Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 06.08.2026 12:10

**Odvzel:** Vinko Primc, NLZOH OPKV

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**

Dolenja vas pri Artičah 22

### Sprejem vzorca

**Datum poročila:** 10.08.2026

**Datum in ura:** 06.08.2026 13:03

**Sprejel:** Vinko Primc





## Rezultati preskušanja

| Parameter                                                                 | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b>                                                   |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode                                                          | 22.4               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 06.08.26<br>06.08.26              |
| Klor-prosti                                                               | 0.06               | mg/L  | LOQ               | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 06.08.26<br>06.08.26              |
| pH                                                                        | 7.4                |       |                   | SIST EN ISO 10523: 2012,<br>na mestu odvzema | 06.08.26<br>06.08.26              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 22.4 °C</i>                                 |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Električna prevodnost (20°C)                                              | 329                | µS/cm |                   | SIST EN 27888: 1998, na<br>mestu odvzema     | 06.08.26<br>06.08.26              |
| <i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <i>Meritev opravljena pri T = 22.4 °C</i>                                 |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Vonj                                                                      | brez posebnosti    |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 06.08.26<br>06.08.26              |
| Okus                                                                      | brez posebnosti    |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 06.08.26<br>06.08.26              |
| Motnost                                                                   | <0.10              | NTU   |                   | SIST EN ISO 7027-1:2017,<br>na mestu odvzema | 06.08.26<br>06.08.26              |
| <i>Izmerjena vrednost motnosti v odvzetem vzorcu je znašala 0,01 NTU.</i> |                    |       |                   |                                              |                                   |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

### Opomba:

Izmerjena vrednost motnosti v odvzetem vzorcu je znašala 0,01 NTU.

Vodja naloge:  
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 10.08.2026 15:24

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

|                                        |                                                                                                            |                                       |                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec:</b>                         | Pitna voda - Dolenja vas pri Artičah 22                                                                    |                                       |                                   |
| <b>Matriks:</b>                        | Pitna voda                                                                                                 |                                       |                                   |
| <b>Številka vzorca:</b>                | 26/80804                                                                                                   |                                       |                                   |
| <b>Namen:</b>                          | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                             |                                       |                                   |
| <b>Naloga:</b>                         | Komunala Brežice, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode P-017/2026-10-SC                               |                                       |                                   |
| <b>Skrbnik vzorca</b>                  | Vinko Primc, zdrav.teh.                                                                                    |                                       |                                   |
| <b>Naročnik:</b>                       | JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O., CESTA BRATOV MILAVCEV 42, 8250 Brežice                             |                                       |                                   |
| <b>Naročilo:</b>                       | Pogodba o storitvah monitoringa v sklopu 1., PG-2300-24/19678-26/98347, P-017/2026-10-SC, z dne 12.02.2026 |                                       |                                   |
| <b>Mesto odvzema:</b>                  | Vodovod Brežice - omrežje, Dolenja vas pri Artičah 22                                                      |                                       |                                   |
| <b>Stanje vzorca:</b>                  | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                                       |                                       |                                   |
| <b>Odvzem vzorca</b>                   |                                                                                                            | <b>Sprejem vzorca</b>                 | <b>Datum poročila:</b> 10.08.2026 |
| <b>Datum in ura:</b> 06.08.2026 12:10  |                                                                                                            | <b>Datum in ura:</b> 06.08.2026 13:03 |                                   |
| <b>Odvzel:</b> Vinko Primc, NLZOH OPKV |                                                                                                            | <b>Sprejel:</b> Vinko Primc           |                                   |

### Rezultati preskušanja

| Parameter         | Rezultat<br>Opomba | Enota           | Izražen<br>kot/na            | Metoda<br>Kraj izvedbe                         | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Osnovni parametri |                    |                 |                              |                                                |                                   |
| Amonij            | <0.01              | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | ISO 11732:2005, poglavje 4 <sup>[1]</sup> , NM | 07.08.26<br>07.08.26              |
| Barva (436 nm)    | <0.2               | m <sup>-1</sup> |                              | SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM            | 07.08.26<br>07.08.26              |

[1] CFA analizator

Vodja oddelka:  
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 10.08.2026 11:39:43

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.





## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

|                         |                                                                                                            |                                       |                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec:</b>          | Pitna voda - Dolenja vas pri Artičah 22                                                                    | <b>Prevzem vzorca</b>                 | <b>Datum poročila:</b> 10.08.2026 |
| <b>Matriks:</b>         | Pitna voda                                                                                                 | <b>Datum in ura:</b> 06.08.2026 13:04 |                                   |
| <b>Številka vzorca:</b> | 26/80804; Lab. št.: 26/8509                                                                                | <b>Prevzel:</b>                       | Nastja Hočevnar                   |
| <b>Namen:</b>           | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                             |                                       |                                   |
| <b>Naloga:</b>          | Komunala Brežice, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode P-017/2026-10-SC                               |                                       |                                   |
| <b>Skrbnik vzorca:</b>  | Vinko Primc, zdrav.teh.                                                                                    |                                       |                                   |
| <b>Naročnik:</b>        | JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O., CESTA BRATOV MILAVCEV 42, 8250 Brežice                             |                                       |                                   |
| <b>Naročilo:</b>        | Pogodba o storitvah monitoringa v sklopu 1., PG-2300-24/19678-26/98347, P-017/2026-10-SC, z dne 12.02.2026 |                                       |                                   |
| <b>Mesto odvzema:</b>   | Vodovod Brežice - omrežje, Dolenja vas pri Artičah 22                                                      |                                       |                                   |
| <b>Stanje vzorca:</b>   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                                       |                                       |                                   |
| <b>Odvzem vzorca</b>    |                                                                                                            |                                       |                                   |
| <b>Datum in ura:</b>    | 06.08.2026 12:10                                                                                           |                                       |                                   |
| <b>Odvzel:</b>          | Vinko Primc, NLZOH OPKV                                                                                    |                                       |                                   |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 06.08.2026<br>07.08.2026    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 06.08.2026<br>07.08.2026    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 06.08.2026<br>10.08.2026    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 06.08.2026<br>10.08.2026    |

Analitik:  
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:  
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog  
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 10.08.2026 13:13:13

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.